



# Polyc® Weldmaster

UK  
 BM Polycyco Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.  
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polycyco.co.uk • www.polycyco.co.uk  
 International  
 Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099  
 export@polycyco.co.uk • www.polycyco.co.uk



Size  
 Code  
 IO  
 LW93/L

**Glove Care:** To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:	Level 3	Level 4
Abrasion resistance	Level 2	Level 3
Blade Cut resistance	Level 2	Level 3
Tear resistance	Level 4	Level X
Puncture resistance	Level 4	Level X

**CE Type Test Examination carried out by:** CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Approved Body No 0075. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc.

**FR** Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. **Rangement:** Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:	Niveau 3	Niveau 4
Résistance à l'abrasion	Niveau 2	Niveau 3
Résistance aux coupures de lames	Niveau 2	Niveau 3
Résistance à la déchirure	Niveau 4	Niveau X
Résistance à la perforation	Niveau 4	Niveau X

**DE** Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. **Lagerung:** In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. **Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren.**

Mechanische Daten:	Kategorie 3	Kategorie 4
Abriebfestigkeit	Kategorie 2 <td>Kategorie 3</td>	Kategorie 3
Schnittfestigkeit	Kategorie 2 <td>Kategorie 3</td>	Kategorie 3
Rissfestigkeit	Kategorie 4 <td>Kategorie X</td>	Kategorie X
Stichfestigkeit	Kategorie 4 <td>Kategorie X</td>	Kategorie X

**CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France.** Prüfstellen-Nr. 0075. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhalten. Diese Angaben gelten nicht für die eigentliche Haltbarkeit der Sicherheit am Arbeitsplatz aufgrund der Einflüsse wie Temperatur, Abrieb und Abtragung, etc.

**HU** A kesztyű Karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítsa el rólok. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá célokra.

Mechanikai adatok:	Szint 3	Szint 4
Kopásállóság	Szint 2	Szint 3
Vágásállóság	Szint 2	Szint 3
Szakadási szilárdság	Szint 4	Szint X
Szűrőszilárdság	Szint 4	Szint X

**CE** Péce o rukavice: Rukavice po použití zbyte veškerých nečistot pro zachování jejich správné funkčnosti a použitelnosti. Skladování: Skladujte v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Uchovávejte si obal pro případ další potřeby.

Mechanické hodnoty:	stupeň 3	stupeň 4
Odolnost proti oděru	stupeň 2	stupeň 3
Odolnost proti prořiznutí	stupeň 2	stupeň 3
Odolnost proti protřžení	stupeň 4	stupeň X
Odolnost proti propichnutí	stupeň 4	stupeň X

**SK** Otestovano dle evropských produktových norem CE společnosti CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Registrační číslo testu 0075. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Vzhledem na prostředí, kde jsou rukavice použity, aktuální doba ochrany se může změnit pod vplyvem teploty, opotřebení, znehodnocení etc.

**ES** Starostlivosť o rukavice: Rukavice po použití zbyte akýchkoľvek nečistôt pre zachovanie ich správnej funkčnosti a použiteľnosti. Skladovanie: Skladujte v suchom prostredí mimo dosah priameho slnečného žiarenia a tepla. Uchovajte si obal pre prípad ďalšej potreby.

Mechanické hodnoty:	stupeň 3	stupeň 4
Odolnosť proti oděru	stupeň 2	stupeň 3
Odolnosť proti preřazaniu	stupeň 2	stupeň 3
Odolnosť proti pretrhnutiu	stupeň 4	stupeň X
Odolnosť proti prepichnutiu	stupeň 4	stupeň X

**ES** Otestované podľa európskych produktových noriem CE spoločnosťou CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Registračné číslo testu 0075. Upozornenie: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycenia pohyblivými časťami strojov. Tieto údaje nemusia byť v súlade s aktuálnym obdobím protekcie na pracovisku kôli rozdielnosti v teplote, opotrebovaní alebo degradácii.

**ES** Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos Mecánicos:	Nivel 3	Nivel 4
Resistencia a la abrasión	Nivel 2	Nivel 3
Resistencia al corte	Nivel 2	Nivel 3
Resistencia al desgarr	Nivel 4	Nivel X
Resistencia a la perforación	Nivel 4	Nivel X

**El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por:** CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Número de organismo notificado 0075. **Nota:** No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.





# Polyc® Weldmaster

UK  
 BM Polyc Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.  
 Tel: +44 (0)20 8443 9000 • sales@polyc.co.uk • www.polyc.co.uk  
 International  
 Tel: +44 (0)20 8443 9001 • Fax: +44 (0)20 8443 9099  
 export@polyc.co.uk • www.polyc.co.uk



Size  
 Code  
 10  
 LW93/L

**GB** Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference.

Mechanical Data:	Thermal Data:
Abrasion resistance	Burning behaviour
Blade Cut resistance	Contact heat
Tear resistance	Convective heat
Puncture resistance	Radiant heat
	Small splashes of molten metal
	Large splashes of molten metal
	Level 4
	Level 2
	Level 3
	Level X
	Level 4
	Level X

**CE** Type Test Examination carried out by: CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Approved Body No 0075. Note: should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery. This data may not reflect actual duration of protection in the workplace due to factors such as temperature, abrasion and degradation etc.

**FR** Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toutes traces de produits abrasifs après chaque utilisation. Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Données mécaniques:	Données thermiques:
Résistance à l'abrasion	Comportement au feu
Résistance aux coupures de lames	Chaleur par contact
Résistance à la déchirure	Chaleur par convection
Résistance à la perforation	Chaleur par rayonnement
	Petites éclaboussures de métal fondu
	Grandes éclaboussures de métal fondu
	Niveau 4
	Niveau 2
	Niveau 3
	Niveau X
	Niveau 4
	Niveau X

**DE** Handschuhpflege: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzwecke aufzubewahren.

**EN** Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos mecánicos:	Riesgos térmicos:
Resistencia a la abrasión	Comportamiento frente al fuego
Resistencia al corte	Calor por contacto
Resistencia al desgarro	Calor por convección
Resistencia a la perforación	Calor radiante
	Picotas apruzzi di metallo fuso
	Grandes cantidades de metal fundido
	Nivel 4
	Nivel 2
	Nivel 3
	Nivel X
	Nivel 4
	Nivel X

**EN** El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Número de organismo notificado 0075. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.

**HU** A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el róluik. Tárolás: Száras, közvetlen napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referencia célokra.

Mechanikai adatok:	Hőtanai adatok:
Kopásállóság	Egési viselkedés
Vágásállóság	Kontakt hő
Szakadási szilárdság	Sugárzó hő
Szűrőszilárdság	Kismeretű fémolvadék fröccsenések
	Nagyméretű fémolvadék fröccsenések
	Szint 4
	Szint 2
	Szint 3
	Szint X
	Szint 4
	Szint X

**CZ** Péče o rukavice: Rukavice po použití zbrave veškerých nečistot pro zachování jejich správné funkčnosti a použitelnosti. Skladování: Skladujte v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Uchovávejte si obal pro případ další potřeby.

Mechanické hodnoty:	Odolnost proti tepelným rizikům - teplota a nebo ohni:
Odolnost proti oděru	Chování při hoření
Odolnost proti prořznutí	Kontaktní teplo
Odolnost proti protřetí	Konvektivní teplo
Odolnost proti propíchnutí	Radiální (sálavé) teplo
	Malé rozstřiky roztaženého kovu
	Velké množství roztaženého kovu
	stupeň 3
	stupeň 2
	stupeň 4
	stupeň X

**SK** Starostlivosť o rukavice: Rukavice po použití zbrave akýchkoľvek nečistôt pre zachovanie ich správnej funkčnosti a použiteľnosti. Skladovanie: Skladujte v suchom prostredí mimo dosah priameho slnečného žiarenia a tepla. Uchovajte si obal pre prípad ďalšej potreby.

**ES** Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso. Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia.

Riesgos mecánicos:	Riesgos térmicos:
Resistencia a la abrasión	Comportamiento frente al fuego
Resistencia al corte	Calor por contacto
Resistencia al desgarro	Calor por convección
Resistencia a la perforación	Calor radiante
	Picotas apruzzi di metallo fuso
	Grandes cantidades de metal fundido
	Nivel 4
	Nivel 2
	Nivel 3
	Nivel X
	Nivel 4
	Nivel X

**EN** El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: CTC, Parc Scientifique Tony Ganier, 4 rue Hermann Frenkel, Lyon, 69367 Cedex 07, France. Número de organismo notificado 0075. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento. Estos datos no reflejan la duración real de la protección en el espacio de trabajo, debido a factores como la temperatura, a la abrasión y a la degradación etc.