

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE


TEGERA® 217

Leather glove, winter-lined, 0,6-0,7 mm, full grain goatskin, spandex, fleece, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, winter-lined, elasticated 360°, for precision work



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 2111 EN 511 11X

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, elastane, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester
SIZE 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 4
TEXTURE 14
UNITED KINGDOM



6 PAIRS
8 MEDIUM
CE
EHS
ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
EJENDALS AB
Phone +46 (0) 247 360 00

KÄVTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
KUVAMERKKIEN SELITYS
O = Allttaa suoritustyyn vähimmäistason
X = Et testattu tai testimenetelmä ei sovelle...

EN 388:2003
A. Hankauskestävyys
B. Villionkestävyys
C. Rappauskestävyys
D. Puhkaisuajatus
EN 420:2003
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETLMÄT
EN 511:2006
A. Korkeuskestävyys
B. Kontaktikestävyys
C. Vedennäköisyys
D. Eri lämpösuojitus

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
EN 388:2003
A. Abrasion resistance
B. Blade cut resistance
C. Tear resistance
D. Puncture resistance
EN 420:2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
EN 511:2006
A. Convective cold
B. Contact cold
C. Water penetration
D. Finger dexterity test

EN 420:2003+A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
EN 511:2006
A. Convective cold
B. Contact cold
C. Water penetration
D. Finger dexterity test
EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISK

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten
SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd
B. Skärningsmotstånd
C. Rivmotstånd
D. Punkteringsmotstånd
EN 420:2003
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
EN 511:2006
A. Korrekktivkylde
B. Kontaktkylde
C. Värmegenomträngning
EN 16350:2014
SKYDDSHANSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

EN 420:2003+A1:2009
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER
EN 511:2006
A. Korrekktivkylde
B. Kontaktkylde
C. Värmegenomträngning
EN 16350:2014
SKYDDSHANSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Läs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.
FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelsesniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handske design eller materiale
BESKYTTELSESHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
EN 388:2003
A. Slidstyrke
B. Snitbestandighed
C. Rivbestandighed
D. Stikbestandighed
EN 420:2003
BESKYTTELSESHANSKAR - GENERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
EN 511:2006
A. Korrekktivkylde
B. Kontaktkylde
C. Värmegenomträngning
EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

EN 420:2003+A1:2009
BESKYTTELSESHANSKAR - GENERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER
EN 511:2006
A. Korrekktivkylde
B. Kontaktkylde
C. Värmegenomträngning
EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!
ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet
HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit
B. Schnittfestigkeit
C. Reißfestigkeit
D. Stichfestigkeit
EN 420:2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
EN 511:2006
A. Korrekktivkylde
B. Kontaktkylde
C. Wassereintritt
D. (nicht best.)
EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

EN 420:2003+A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
EN 511:2006
A. Korrekktivkylde
B. Kontaktkylde
C. Wassereintritt
D. (nicht best.)
EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Läs anvisningerne nøye før du bruker dette produktet.
FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskivnivået til ydelsesnivå for denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet
VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKER
EN 388:2003
A. Slitasjensmotstand
B. Skjæringsmotstand
C. Rivemotstand
D. Punktteringsmotstand
EN 420:2003
VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
EN 511:2006
A. Korrekktiv kulde
B. Kontaktkulde
C. Varmegenomtrængning
EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

EN 420:2003+A1:2009
VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
EN 511:2006
A. Korrekktiv kulde
B. Kontaktkulde
C. Varmegenomtrængning
EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES





INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE


TEGERA® 217

Leather glove, winter-lined, 0,6-0,7 mm, full grain goatskin, spandex, fleece, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, winter-lined, elasticated 360°, for precision work



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 2111 EN 511 11X

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, elastane, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester
SIZE 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 4
TEXTURE 4



ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

KÄVTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAMERKKIEN SELITYS
O = Alltias suoritustyönn vähimmäistason
Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelle
käsiin rakenteen tai materiaalin testaukseen

VAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE:99/686/EC:normin mukaisen suojan alle esitellyllä yksityiskohtaisella suoritustyökykytiedoilla.

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISK

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoderna inte lämpliga/relevanta för produkten

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLHØJ RISK

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelevelseniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handske design eller materiale

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i PPE 89/686/EC, med de detaljerede resultater yder nedenfor.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

WARNHINWEIS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß PSA 89/686/EWG zu bieten. Die genaue Ergebnisse sind unten aufgeführt.

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLERS RISK

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskillevet til ydelevelsenivå for denne individuelle fare
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

ADVARSEL! Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/EMU med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor.

RENGØRING: Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring.
Handsker markeret med et vaske symbol har ingen men standardiseret testedyt kontinuerlig ydeevne efter vask.

RENGØRING: Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring.
Handsker markeret med et vaske symbol har ingen men standardiseret testedyt kontinuerlig ydeevne efter vask.

RENGØRING: Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring.
Handsker markeret med et vaske symbol har ingen men standardiseret testedyt kontinuerlig ydeevne efter vask.





INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 217

Leather glove, winter-lined, 0,6-0,7 mm, full grain goatskin, spandex, fleece, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, winter-lined, elasticated 360°, for precision work



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 2111 EN 511 11X

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, elastane, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester
SIZE 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 4
ECT Y EXAMINATION Notified body: 0321 Satra Technology Centre, Wyndham Way, Teiford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD
United Kingdom



6 PAIRS



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKIEN SELITYS
O = Allitaa suoritustyönn vähimmäistason
tietyn yksittäisen vaaran osalta

MEKAANISILTA VAARILTOA SUOJAAVAT KÄSINEET
Suojakäsineet mitään käsineen kimmomusta osasta.

EN 388:2003
A. Hankauskestävyys Min. 0, Max. 4
B. Villonkestävyys Min. 0, Max. 5
C. Rappauskestävyys Min. 0, Max. 4
D. Puhkaisuajatus Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

EN 420:2003 + A1:2009
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard

EN 388:2003
A. Abrasion resistance Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance Min. 0, Max. 5
C. Tear resistance Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

EN 420:2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISK

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara

EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd Min. 0, Max. 4
B. Skärningsmotstånd Min. 0, Max. 5
C. Rivmotstånd Min. 0, Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER

EN 420:2003 + A1:2009
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLHØJ RISK

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelevelseniveau for den pågældende individuelle fare

EN 388:2003
A. Slidestyrke Min. 0, Maks. 4
B. Snitbestandighed Min. 0, Maks. 5
C. Rivbestandighed Min. 0, Maks. 4
D. Stikbestandighed Min. 0, Maks. 4

EN 420:2003
BEKTYTTELSESHANSKER - GENERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

EN 420:2003 + A1:2009
BEKTYTTELSESHANSKER - GENERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit Min. 0, Max. 4
B. Schnittfestigkeit Min. 0, Max. 5
C. Reißfestigkeit Min. 0, Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
SCHUTZSHANSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZSHANSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLERS RISK

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskivnivåen for denne individuelle fare

EN 388:2003
A. Slitasjensmotstand Min. 0, Maks. 4
B. Skjæringsmotstand Min. 0, Maks. 4
C. Rivmotstand Min. 0, Maks. 4
D. Punktteringsmotstand Min. 0, Maks. 4

EN 420:2003
VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

EN 420:2003 + A1:2009
VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

PASFORM OG STÖRRELSE: Alle størrelser overholder kravene
RENGÖRING: Bena aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengöring.

WARNINGS! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance presented below.

ADVARELS! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i PPE 89/686/EC, med de detaljerede resultater, som er angivet nedenfor.

RENGÖRING: Bena aldrig kemikalier eller skarpe genstande till rengöring.
BORTSKAFFELSE: Innehållt i den danska lagningen ALLERGENER. Produkter i enholdt af andre komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion.

PASSFORM AND BEWEGLICHKEIT: Falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben, tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe.
REINIGUNG: Benutzen Sie niemals Chemikalien oder scharfe Gegenstände zum Reinigen der Handschuhe.

RENGÖRING: Ikke bruk disse hanskene nær elementer som beveger seg eller maskiner som har beskyttede deler.
BORTSKAFFELSE: Inneholder ikke farlige kjemikalier eller andre helsefarlige stoffer.

RENGÖRING: Bena aldrig kemikalier eller skarpe genstande till rengöring.
BORTSKAFFELSE: Innehållt i den danska lagningen ALLERGENER. Produkter i enholdt af andre komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion.

REINIGUNG: Benutzen Sie niemals Chemikalien oder scharfe Gegenstände zum Reinigen der Handschuhe.
BORTSKAFFELSE: Inneholder ikke farlige kjemikalier eller andre helsefarlige stoffer.

RENGÖRING: Ikke bruk disse hanskene nær elementer som beveger seg eller maskiner som har beskyttede deler.
BORTSKAFFELSE: Inneholder ikke farlige kjemikalier eller andre helsefarlige stoffer.

Pred produktom tohotu produktov si pozorne prectete tyto pokyny.

VYSVETLENÍ PIKTogramŮ A Pod minimální úrovni výkonosti pro... KATEGORIE II / STREDNI RIZIKO

- EN 388:2003 A. Odolnosť vůči obrušeni... EN 420:2003 OCHRANĚNÍ RUKAVIC... EN 511:2006 A. Konvekční chlazení... EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC

- EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI... EN 388:2003 A. Resistencia à abrasão... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Frío convectivo... EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC

Пред использованием продукта внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

ПОСЯНИЦА К СИМВОЛѠМ A - ѡзначает минимального уровня устойчивости к давлению... KATEGORII II / PRODAVNIŠTILNI Dizajn

- EN 388:2003 A. Odolnosť vůči obrušeni... EN 420:2003 OCHRANĚNÍ RUKAVIC... EN 511:2006 A. Konvekční chlazení... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

- EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELEKTROSTATIČKI PROPERTIJE... EN 388:2003 A. Kulumulatsioon... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Konvekční chlazení... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTogramMES A = sous le niveau de performance minimal... KATEGORIE II / COUVERTURE INTERMEDIARE

- EN 388:2003 A. Resistencia à abrasão... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Frío de convección... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

- EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELEKTROSTATIČKI PROPERTIJE... EN 388:2003 A. Kapsadlıklık... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Frío convectivo... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

EXPLICACION DE LOS PICTogramAS A = por debajo del nivel de rendimiento mínimo para riesgo individual... CATEGORÍA II/DISEÑO INTERMEDIO

- EN 388:2003 A. Resistencia à abrasão... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Frío convectivo... EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC

- EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI... EN 388:2003 A. Resistencia à abrasão... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Frío convectivo... EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC

Lugege enne antud teote kasutamist käesolevat juhendit hoolikalt.

PILITDE SELGITUS A = Antud informatsiooniks koosta alla minimaalse tootmisastme... KATEGORIIA II / KAITSEK MEEHANILISTE OHTUDE JA KÜLMA EESTI

- EN 388:2003 A. Kulumulatsioon... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Konvektsiooniline jahutus... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

- EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELEKTROSTATIILKES OMAJUS... EN 388:2003 A. Kulumulatsioon... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Konvektsiooniline jahutus... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

A termék használatára előlt figyelmen olassva az ezeket az utasításokat.

A PIKTogramOK MAgYARAZÁTA A = A minimális teljesítmény szint alatt az adott veszély... HASZNALATI UTASITÁS

- EN 388:2003 A. Kapsadlıklık... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Áramló levegős hűtés... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

- EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK... EN 388:2003 A. Kapsadlıklık... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Áramló levegős hűtés... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

SPIEGAZIONE DEI PICTogramMI A = Al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale... CATEGORIA II / PROGETTAZIONE INTERMEDIA

- EN 388:2003 A. Resistencia à abrasão... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Frío convectivo... EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC

- EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI... EN 388:2003 A. Resistencia à abrasão... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Frío convectivo... EN 16350:2014 OCHRANĚNÍ RUKAVIC

Pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją.

ŽENKLŲ REIKŠMĖS A = Žemiau, negu minimalūs charakteristikos lygmuo... II KATEGORIJA / VIDUTINIO SUDETUNGIMO KONSTRUKCIJA

- EN 388:2003 A. Aspirationis triūžiam... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Konvekcinis šalutinis... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

- EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELEKTROSTATIŠKŲS SAVYBĖS... EN 388:2003 A. Aspirationis triūžiam... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Konvekcinis šalutinis... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lapu.

PIKTogramuM Skaidrojums A = zeminimālais ekspluatācijas līmenis... II KATEGORIIJA / VIDEJI SAREŽGTA UZBOVE

- EN 388:2003 A. Nodurbumturība... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Vājšgaisa aukums... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES

- EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELEKTROSTATIŠKĀS ĪPAŠĪBAS... EN 388:2003 A. Nodurbumturība... EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN... EN 511:2006 A. Vājšgaisa aukums... EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES





INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE


TEGERA® 217

Leather glove, winter-lined, 0,6-0,7 mm, full grain goatskin, spandex, fleece, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, winter-lined, elasticated 360°, for precision work



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 2111 EN 511 11X

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, elastane, natural latex
INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester
SIZE 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 4
UNITED KINGDOM



ejendals
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

KÄVTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAMERKKIEN SELITYS
O = Alltaa suoritukseen vähimmäistason
tietyn yksittäisen vaaran osalta

MEKAANISILTA VAARILTOA SUOJAAVAT KÄSINEET
Suojakäsineet mitään käsineen kimmomusta alueita.

EN 388:2003
A. Hankauskestävyys Min. 0, Max. 4
B. Viillonkestävyys Min. 0, Max. 5
C. Puhkaisukestävyys Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETLMÄT

EN 420:2003 + A1:2009
SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETLMÄT

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard

EN 388:2003
A. Abrasion resistance Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance Min. 0, Max. 5
C. Tear resistance Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

EN 420:2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISK

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under minimumnivån för angiven enskild fara

EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd Min. 0, Max. 4
B. Skärningsmotstånd Min. 0, Max. 5
C. Rivningsmotstånd Min. 0, Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER

EN 420:2003 + A1:2009
SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PRÖVNINGSMETODER

EN 16390:2014
SKYDDSHANSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLHØJ RISK

Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTogramMER
O = Under minimum ydelevelsesniveau for den pågældende individuelle fare

EN 388:2003
A. Slidestyrke Min. 0, Maks. 4
B. Snitbestandighed Min. 0, Maks. 5
C. Rivbestandighed Min. 0, Maks. 4
D. Stikbestandighed Min. 0, Maks. 4

EN 420:2003
BEKTYTTELSESHANSKER - GENERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

EN 420:2003 + A1:2009
BEKTYTTELSESHANSKER - GENERELLE KRAV OG PRÖVNINGSMETODER

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MITTLERES RISK

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTogramME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko

EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit Min. 0, Max. 4
B. Schnittfestigkeit Min. 0, Max. 5
C. Reißfestigkeit Min. 0, Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0, Max. 4

EN 420:2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MIDLERS RISK

Læs anvisningerne nøje før du bruger dette produkt.

FORKLARING AV PIKTogramMER
O = Under minimumskivåen til ydelevelsen for denne individuelle fare

EN 388:2003
A. Slitasjensmotstand Min. 0, Maks. 4
B. Skjæringsmotstand Min. 0, Maks. 4
C. Rivningsmotstand Min. 0, Maks. 4
D. Punktteringsmotstand Min. 0, Maks. 4

EN 420:2003
VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

EN 420:2003 + A1:2009
VERNEHANSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER

EN 16390:2014
PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

PASSFORM OG STÖRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsidene. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme bærerens bevægelse og/eller ikke det optimale beskyttelsesniveau. OPEVARING OG TRANSPORT: Opbevares bedst tørt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C - +30 °C. INSPEKTION FÖR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig det beskadigede produkt. RENGÖRING: Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengöring. Handsker markeret med et vaske symbol har ingen men standardiseret test for tyk, kontinuerlig ydeevne efter vask. BORTSKAFFELSE: Indholdt i den danske lovgivning ALLERGENER. Produktet indeholder to komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

WARNHINWEIS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß PSA 89/686/EWG zu bieten. Die genaue Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten, kein einzelnes Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung kann vollständigen Schutz bieten. In allen Risikosituationen ist immer mit höchster Vorsicht zu handeln. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß, usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungeschützten Teilen einer Maschine verwenden. Einzelfinger auf: LT EN511:2006 beziehen sich die angegebenen Leistungsmerkmale nur auf das vollständige Produkt, nicht auf einzelne Teile des Handschuhs. EN 511: Bei der Auswahl des richtigen Handschuhs ist Sorgfalt im Hinblick auf die spezielle Exposition des Benutzers erforderlich. EN511:2006 Anhang B Tabelle B1 zeigt verschiedene zu beachtende Parameter. Untersuchungen haben gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Parametern und dem Grad der thermischen Isolation, der für den Schutz unter kalten Bedingungen erforderlich ist, aufgezeigt. Die in Anhang B von EN 342:2004 aufgeführte Tabelle ist ein Beispiel für solche Daten. Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtakkumulation gemäß EN 388:2003 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenschicht wieder. PASSFORM UND GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhafes Produkt verwenden. SÄUBERUNG: Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Sind die Handschuhe mit dem "waschen" Symbol gekennzeichnet, können die Handschuhe nach Anleitung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. ENTSÖRGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. ALLERGIEHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, Besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenn Sie sich im Zweifel fall an Ejendals.

ADVARESEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse som specificeret i PPE 89/686/EC, med de detaljerede resultater yder nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauer for ydeevne gælder kun nye produkter. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelse på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, slitage, nedbrydning, osv. Handskernes må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med udsættelse dele. EN 511:2006: Hvis handskens indholdet separate dele som ikke er en permanent del af produktet, vil ydeevnen samt beskyttelsesniveauet kun henviser til det færdige produkt. Der skal foretages en bedømmelse ved erende maksimal eksponeringsrisiko ved valg af velegnet handske. EN 511:2006 Bilag B, Tabel B1 viser forskellige parametre, der skal tages hensyn til. Studier har påvist sammenhængen mellem disse parametre og den grad af isolering, der er nødvendig for at beskytte mod kulde. Tabellen i bilag B i EN 342:2004 viser eksempler på sådanne data. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydeevnen i det yderste lag. PASFORM OG STÖRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsidene. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme bærerens bevægelse og/eller ikke det optimale beskyttelsesniveau. OPEVARING OG TRANSPORT: Opbevares bedst tørt og mørkt i den oprindelige emballage og mellem +10 °C - +30 °C. INSPEKTION FÖR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, yder det ikke den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig det beskadigede produkt. RENGÖRING: Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengöring. Handsker markeret med et vaske symbol har ingen men standardiseret test for tyk, kontinuerlig ydeevne efter vask. BORTSKAFFELSE: Indholdt i den danske lovgivning ALLERGENER. Produktet indeholder to komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

... (Additional text from the document, including more instructions and contact information) ...



**VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN**  
O = Onder het minimum prestatieniveau voor het gegeven afzonderlijke gewaar  
X = Niet onderaan aan de test of testmethode is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen  
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN  
TECHNIEKE RISICO'S  
Beschermingsniveau zijn gemeten vanaf de handpalm van de handschoen.

**EN 388:2003**  
A. Slijfweerstand Min. 0, Max. 4  
B. Snijweerstand Min. 0, Max. 5  
C. Scheurweerstand Min. 0, Max. 4  
D. Perforatieweerstand Min. 1, Max. 4  
A B C D

**EN 402: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODE**  
Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

**EN 402: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODE**  
De handschoen is korter dan een standaardhandschoen, tenzij het comfort te verbeteren voor bijvoorbeeld bij film montages.

**EN 402: BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODE**  
Vingervaarlijkheids-test: Min. 1, Max. 5

**EN 511:2006**  
A. Convetctokade Min. 0, Max. 4  
B. Contactkade Min. 0, Max. 5  
C. Waterpenetratie (0 Niet voldoende) / (1 Voldaan)  
A B C

**EN 16350:2014 BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN**

**VYSVETLENIE PICTOGRAMOV**  
O = Pod minimálnou úroveň výkonnosti pre dané jednotlivé nebezpečnosť  
X = Neforó podrobené testu alebo je testovacia metóda nevhodná pre návrh alebo materiál rukavice  
OCHRANENIE RUKAVICE CHRÁNIAČE PRED MECHANICKYMI RIZIKAMI  
Úroveň ochrany sú merané v oblasti dlane rukavice.

**EN 388:2003**  
A. Odolnosť voči odieraniu Min. 0, Max. 4  
B. Odolnosť proti prerazaniu Min. 0, Max. 5  
C. Odolnosť voči roztrhnutiu Min. 0, Max. 4  
D. Odolnosť voči prepichnutiu Min. 0, Max. 4  
A B C D

**EN 420: OCHRANENIE RUKAVICE - VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY A TESTOVACIE METODY**  
Skúška obratnosti prstov: Min. 1, Max. 5

**EN 420: OCHRANENIE RUKAVICE - VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY A TESTOVACIE METODY**  
Rukavica je kratšia ako bežná rukavica, aby poskytovala lepšie pohodlie pri použití na osobitné úlohy, napríklad pri jemnej montážnej práci.

**EN 420: OCHRANENIE RUKAVICE - VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY A TESTOVACIE METODY**  
Skúška obratnosti prstov: Min. 1, Max. 5

**EN 511:2006**  
A. Konvexitý chladič Min. 0, Max. 4  
B. Kontaktný chladič Min. 0, Max. 4  
C. Prienik vody (0 Zlyhanie) / (1 Úspešné)  
A B C

**EN 16350:2014 OCHRANENIE RUKAVICE - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI**

**Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.**  
**OSTRZEŻENIE PIKTODRAMÓW**  
O = poziom skuteczności ochrony znajduje się poniżej minimalnych wymagań dla określonego zagrożenia.  
X = rękawica nie była testowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej rękawicy lub materiału.  
REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI  
Poziomy ochrony są mierzone z obszaru części chwytnej rękawicy.

**EN 388:2003**  
A. Odporność na ścieranie Min. 0, Maks. 4  
B. Odporność na przecięcie Min. 0, Maks. 5  
C. Odporność na rozdarcie Min. 0, Maks. 4  
D. Odporność na przekroczenie Min. 0, Maks. 4  
A B C D

**EN 420: 2003 REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA**  
Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Maks. 5

**EN 420: 2003 REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA**  
Klasyfikacja zgodności pałków: Min. 1, Maks. 5

**EN 511:2006**  
A. Zimno-konwekcyjne Min. 0, Maks. 4  
B. Zimno-kontaktowe Min. 0, Maks. 5  
C. Przenikanie wody (0 tak) / (1 nie)  
A B C

**EN 16350:2014 REKAWICE OCHRONNE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE**

**EN 388:2003**  
A. Odporność proti obrabi Min. 0, Maks. 4  
B. Odporność proti prerezu Min. 0, Maks. 5  
C. Odporność proti trganiu Min. 0, Maks. 4  
D. Odporność proti prebodu Min. 0, Maks. 4  
A B C D

**EN 420: 2003 VAROVALNE RUKAVICE - SPLOŠNE ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE**  
Preskus gibljivosti prstov: najm. 1, najv. 5

**EN 420: 2003 VAROVALNE RUKAVICE - SPLOŠNE ZAHTEVE IN PRESKUSNE METODE**  
Preskus gibljivosti prstov: najm. 1, najv. 5

**EN 511:2006**  
A. Konvektivni mraz najm. 0, najv. 4  
B. Kontaktni mraz najm. 0, najv. 5  
C. Vodaopornost (0 neuspešno) / (1 uspešno)  
A B C

**EN 16350:2014 VAROVALNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČNE LASTNOSTI**

**Parcurgeti cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizarea produsului.**  
**EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE**  
O = Sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual de protecție  
X = Nu a fost pus testului sau metodei de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mânușilor  
**MANȘI DE PROTECȚIE IMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE**  
Nivelurile de protecție sunt măsurate în zona palmei mânușii.

**EN 388:2003**  
A. Rezistență la abraziune Min. 0, Max. 4  
B. Rezistență la tăiere Min. 0, Max. 5  
C. Rezistență la rupere Min. 0, Max. 4  
D. Rezistență la perforație Min. 0, Max. 4  
A B C D

**EN 420: 2003 MÂNȘI DE PROTECȚIE - CERINȚE GENERALE ȘI METODE DE TESTARE**  
Test privind dexteritatea degetelor: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003 MÂNȘI DE PROTECȚIE**  
Mânșa este mai scurtă decât mânșile standard pentru a spori confortul pentru utilizatori speciali - de exemplu, lucrări fine de mână.

**EN 420: 2003 MÂNȘI DE PROTECȚIE**  
Test privind dexteritatea degetelor: Min. 1, Max. 5

**EN 511:2006**  
A. Rezistență la frig de convecție Min. 0, Max. 4  
B. Rezistență la frig de contact Min. 0, Max. 4  
C. Permeabilitatea la apă (0 Respins) / (1 Admis)  
A B C

**EN 16350:2014 MÂNȘI DE PROTECȚIE - PROPRIETĂȚI ELECTROSTATICE**

**EN 388:2003**  
A. Rezistență la abraziune Min. 0, Max. 4  
B. Rezistență la tăiere Min. 0, Max. 5  
C. Rezistență la rupere Min. 0, Max. 4  
D. Rezistență la perforație Min. 0, Max. 4  
A B C D

**Bu ürünün kullandığınız ve talimatları dikkatlice okuyunuz.**  
**SİMĞELERİN ANÇIKLAMASI**  
O = İlgili tehlike için minimum performans seviyesinin altında  
X = Test edilmiş veya test yöntemi eldiven tasarlama veya malzemesi uygun değil  
MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU EL DİVENLER  
Koruma seviyeleri, eldiven aşırı yüklenmiş bölgelerinin büyüklüğüdür.

**EN 388:2003**  
A. Aşınma mukavemeti Min. 0, Maks. 4  
B. Baskı kesimi mukavemeti Min. 0, Maks. 5  
C. Yırtılma mukavemeti Min. 0, Maks. 4  
D. Delinme mukavemeti Min. 0, Maks. 4  
A B C D

**EN 420: 2003 KORUYUCU EL DİVENLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ**  
Parmak becerisi testi: Min. 1, Maks. 5

**EN 420: 2003 KORUYUCU EL DİVENLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ**  
İnce montaj işlemleri için özel amaçlı iş için eldivenler, standart eldivenlerden daha kasırdır.

**EN 420: 2003 KORUYUCU EL DİVENLER - GENEL GEREKŞİMLER VE TEST YÖNTEMLERİ**  
Parmak becerisi testi: Min. 1, Maks. 5

**EN 511:2006**  
A. Taşınma soğukluğu Min. 0, Maks. 4  
B. Temas soğukluğu Min. 0, Maks. 4  
C. Su geçirmezlik (0 geçirmez) / (1 geçirmez)  
A B C

**EN 16350:2014 KORUYUCU EL DİVENLER - ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER**